

## Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu  
Data wydania sam.:  
Typ

WVGZZZ1TZGW589947  
2016-06-19  
5T137X

Następnie badanie techniczne  
Następnie badanie spalin

2021-06  
2021-06

## Historia

Pokaż 100 ▾ pozycji

[WSZYSTKIE](#)[GWARANCJA](#)[PRZEGLĄDY](#)[REKLAMACJE](#)[KOPIA WIDOKU](#)

Rachunek ▾

Termin przyjęcia:  
2020-11-09

Przebieg:  
92566

Nr zlecenia:  
2001958701

Nr rachunku.:  
110057882

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	91431500	Kamery cofania wyregulowano	-	0000		0



Rachunek

Termin przyjęcia:

2020-04-09

Przebieg:

85300

Nr zlecenia:

2050160302

Nr rachunku.:

451013639

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	57084199	Batterie für Schlüssel ersetzen	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2020-04-09Przebieg:  
85300Nr zlecenia:  
2050160301Nr rachunku.:  
451013638Adnot.  
Przeeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01140015	Wymiany ol. (z okr. zm.) .	X	0000		0
2	23245555	Wklad filtra powietrza wymieniono	-	0000		0
3	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
4	20345550	Filtr paliwa (ON) wymieniono	-	0000		0
5	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	G 052195	Longlife III 5W-30	4.70	V	OWN	00	0	0
5	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	01	0	0
6	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2019-11-21Przebieg:  
78518Nr zlecenia:  
1950559802Nr rachunku.:  
451012346

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	57084199	Batterie für Schlüssel ersetzen	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	N 10437301	Battery	1.00	V	OWN	01	0	0
2	G 052195	Longlife III 5W-30	0.50	V	OWN	00	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2019-11-21Przebieg:  
78518Nr zlecenia:  
1950559801Nr rachunku.:  
451012345Adnot.  
Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01340000	Przeglady .	X	0000		0
2	92271950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0
3	92431950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0
4	44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0
5	46142050	Tarcze kotwiczne wymont. i zamont.	-	0000		0
6	46502050	Tarcze ham.przednia wymont. i zamon	-	0000		0
7	46505650	Tarcze ham.przednia wymieniono	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	5TB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
2	5TA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
3	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
4	N 10648301	Bolıt	2.00	V	OWN	01	0	0
5	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01	0	0
6	5Q0698151F	BRK LINING	1.00	V	OWN	02	0	0



## Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:  
2019-10-23Przebieg:  
75664Nr zlecenia:  
2019505035BA-ID:  
116512450

Reklamacja klienta	Fehlermeldung: Startersystem defekt. Werkstatt aufsuchen
Kodowanie wg klienta	
Opinia warsztatu	
Kodowanie wg warsztatu	
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

## Rachunek ▼

Termin przyjęcia:  
2019-10-23Przebieg:  
75664Nr zlecenia:  
1950503501Nr rachunku.:  
451011695

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2019-06-04Przebieg:  
67513Nr zlecenia:  
1950280601Nr rachunku.:  
451010453

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01400050	Wymiany plynu hamulcowego .	-	0000		0
2	30010759	Mechanizm sprzeglą odpowietrzono	-	0000		0
3	01060001	Badania spalin .	-	0000		0
4	44052000	Kola wymont. i zamont.	-	0000		0
5	46152050	Tarcze kotwiczne wymont. i zamont.	-	0000		0
6	46532050	Tarcze ham.tylna wymont. i zamont.	-	0000		0
7	46535650	Tarcze ham.tylna wymieniono	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.z.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.15	V	OWN	02	0	0
2	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02	0	0
3	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01	0	0
4	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
5	5Q0698451Q	BR. LINING	1.00	V	OWN	02	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2018-11-13Przebieg:  
54972Nr zlecenia:  
1850582601Nr rachunku.:  
451008174Adnot.  
Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01090015	Przepl. z wym.ol.(z o.zm.) .	X	0000		0
2	85181950	Filtr pyłkow i kurzu Wymont. i zamo	-	0000		0
3	01390050	Przeglądy rozszerz. .	X	0000		0
4	92272000	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		0
5	94301950	Oprawa żarówki Wymont. i zamont.	-	0000		0
6	94311900	Lampa tylna Wymont. i zamont.	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	G 052195	Longlife III 5W-30	4.70	V	OWN	00	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
4	5Q0819653	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
6	5TB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
7	5TA945257	BULB CARR	1.00	V	OWN	03	0	0





#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
8	N 10724402	Bulb	1.00	V	OWN	01	0	0
9	N 10724401	Gluehlampe	1.00	V	OWN	01	0	0
10	5TA945191	SEAL	1.00	V	OWN	08	0	0

## Rachunek

Termin przyjęcia:

2018-08-02

Pozycja części

Przebieg:

45216

Nr zlecenia:

1850384402

Nr rachunku.:

451006720

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	LST0M2D5J	CARIBBEAN	1.00	V	OWN	02	0	0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:  
2018-08-02Przebieg:  
45216Nr zlecenia:  
1850384401Nr rachunku.:  
451006719

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	94331910	Zarowka Wymont. i zamont.	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	N 10724402	Bulb	1.00	V	OWN	01	0	0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:  
2017-11-10Przebieg:  
29821Nr zlecenia:  
1750590503Nr rachunku.:  
451003786

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	26883552	Srodek redukujacy sprawdz. i uzupel	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	G 052910A4	Urea	1.00	V	OWN	06	0	0



Rachunek ▼

Termin przyjęcia:  
2017-11-10Przebieg:  
29821Nr zlecenia:  
1750590502Nr rachunku.:  
451400874Adnot.  
Gwarancja / dobra wola

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	99999999	AKTION 46G7 - Krit: 04	-	0000		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:  
2017-11-10Przebieg:  
29821Nr zlecenia:  
1750590501Nr rachunku.:  
451003787Adnot.  
Przeglądy

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01090015	Przegl. z wym.ol.(z o.zm.) .	X	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	G 052195	Longlife III 5W-30	4.70	V	OWN	01	0	0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	03N115562	Filterelem	1.00	V	OWN	01	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2017-05-04Przebieg:  
18825Nr zlecenia:  
1750230901Nr rachunku.:  
451400346Adnot.  
Gwarancja / dobra wola

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	99999999	Bordnetzsteuergerät umprogrammieren	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznac.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	000010006	Sticker	1.00	V	OWN	08	0	0



Rachunek

Termin przyjęcia:  
2017-05-04Przebieg:  
18825Nr zlecenia:  
1750230902Nr rachunku.:  
451001422

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	92272000	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		0
2	92431900	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0

## Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	5TB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
2	5TA955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



## Reklamacja

Termin przyjęcia:

2016-07-12

Przebieg:

2364

Nr zlecenia:

2016106323

BA-ID:

77160818

Reklamacja klienta	Radio hat schlechten Empfang, und Navi bricht zeitweise ab. prüfen !
Kodowanie wg klienta	
Opinia warsztatu	[2043891/2 Elektrik: Composition Media/ Discover Media: verschiedene Gerätebeanstandungen (Software "06xx" - Hersteller Delphi)]
Kodowanie wg warsztatu	Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

## Rachunek

Termin przyjęcia:

2016-07-12

Przebieg:

2364

Nr zlecenia:

1610632301

Nr rachunku.:

114003603

Adnot.

Gwarancja / dobra wola

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0
3	99999999	Radio/Navi programmieren	-	0000		0



Rachunek

Termin przyjęcia:

2016-06-11

Przebieg:

10

Nr zlecenia:

142894

Nr rachunku.:

968297

## Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01010000	Przeglady przedsprzed. .	-	0000		1

Pozycje od 1 do 19 z 19 łącznie

Poprzednia

1

Następna